小型アーム式ピッチングマシン
～アーム交換方法～

FIELDFORCE

使用工具

レンチ「13」/ 六角「EG CR-V 1/4」

1　本体側のナット・ワッシャーのみを外す

※注意点：ボルトも同時に回さないこと



2　ボルトを緩める



3　破損したアームを外し新しいものに取り換える



5　2～1の手順で締め直し下記写真の状態に戻す



注意点①

ハンドの溝が「ツメ」を通過するように角度を合わせてください



注意点②

溝に正しく通過していないとアームが引っかかり大きな事故や故障に繋がります